



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: buen estado

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
bun estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No se realiso en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
N/A

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte.En el km 0+000 en Blvd Bellas Artes con km 0+350 en Calle 7
Nortey km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones En el km 0+000 en Blvd Industrial y km 0+720 Av.
Industrial.En el km 1+346 al 1+382 crucero arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 12:54:22p.m.
Fecha de aprobación: 04/11/2012 11:02:54p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Hernán Arias Morales