



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Buena condicion

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:**

No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

**8.- Comentarios adicionales:**

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones , Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 cruce arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05/12/2012 05:15:43p.m.

**Fecha de aprobación:** 06/12/2012 04:22:38p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández