



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2012 18-Jan-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Buena condicion

b) Cruces de ferrocarril:  
 N/A

c) Cruces de arroyos:  
 buena condición arrollo alamar km.1+382 y km 2+004

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones , Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 cruce arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández