



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Buena condicion

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones , Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 cruce arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 08/03/2013 02:13:32p.m.

**Fecha de aprobación:** 20/03/2013 02:02:52p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández