



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Buena condicion

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A, en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No se realizo en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se realizo en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones , Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 cruce arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/04/2013 02:18:48p.m.
Fecha de aprobación: 02/05/2013 01:03:26p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández