



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Buena condicion

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A, en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
No se realizo en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se realizo en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte.En el km 0+000 en Blvd Bellas Artes con km 0+350 en Calle 7 Nortey km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones En el km 0+000 en Blvd Industrial y km 0+720 Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 crucero arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/05/2013 01:26:50p.m.

Fecha de aprobación: 29/05/2013 03:25:14p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández