



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |                                     |             |         |               |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. | PERIODO:    |         | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Luis Alberto Medina Montijo         | FRECUENCIA: | MENSUAL | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Buena condición

b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos: Buena condición arrollo alamar l

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A en este sistema solo contar

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones , Av. Industrial.En el km 1+346 al 1+382 crucero arrollo alamar.En el km 2+507 al km 2+484 alamar

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_