



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

OK Limpias Y En Buen Estado

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 1

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: Ninguno
- b) Cambio de vegetación: Ninguna

**8.- Comentarios adicionales:**

No Ay Irregularidades Ni Asentamientos o Excavaciones.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 15/05/2012 07:17:25p.m.

**Fecha de aprobación:** 30/05/2012 05:27:38p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez