



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 2
 b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se Coloco Un Poste De Energia Electrica A Cambio De Otro Diferente.


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
El Poste Que Se Coloco Fue Puesto En El Mismo Sitio Donde Se Encontraba El Que Quitaron.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 11:36:17a.m.
Fecha de aprobación: 01/08/2012 03:00:27p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez