



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

OK Limpias Y En Buen Estado

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 5
- b) Cantidad de placas faltantes: 2

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Se Realizaron Cruzamientos De Tubos De Drenaje


**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: Ninguno
- b) Cambio de vegetación: Ninguna

**8.- Comentarios adicionales:**

Se Realizaron Cruzamientos De Ductos De Drenajes En Las Ampliaciones Del Parque Al Fondo Del Mismo.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 16/07/2012 04:48:53p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/09/2012 08:25:18a.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez