



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
OK Limpias Y En Buen Estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 5

b) Cantidad de placas faltantes: 2

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Se Amplía Parque al Otro Extremo Y Se Extiende la Linea.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Se Cruza Ducto de Agua Por Extensión Del parque.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
Ninguno

b) Cambio de vegetación:  
Ninguna

**8.- Comentarios adicionales:**  
Por Construcciones y Ampliaciones En El Parque Se Están Empezando A Requerir Cruces DE Servicios Por Localizaciones Del Ducto.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/10/2012 05:41:55p.m.

**Fecha de aprobación:** 30/11/2012 03:37:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez