



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ampliaciones De Plantas y Mejoramiento De Suelos.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
SE Realizan Mejoramientos De Suelos y Ampliaciones De Plantas.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 17/01/2013 05:28:18p.m.

Fecha de aprobación: 20/02/2013 10:27:34a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez