



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Febrero 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Jose Carlos Perez Lara</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Las Ampliaciones o Plantas Nuevas Realizan Sondeos.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Cruces De Servicios.


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
Se Están Empezando La Realización De Sondeos Por Cruces De Servicios y Mejoramiento De Suelo Por Plantas Nuevas o Ampliación De Algunas.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 07/02/2013 01:13:18p.m.

Fecha de aprobación: 14/03/2013 10:54:14a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez