



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
OK Limpias Y En Buen Estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 15  
 b) Cantidad de placas faltantes: 10

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
Ninguno

b) Cambio de vegetación:  
Ninguna

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30/04/2013 11:02:29a.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/06/2013 01:23:10p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez