



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

OK Limpias Y En Buen Estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Se amplia parque al otro extremo y se mejora carretera 57.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

Ninguno

b) Cambio de vegetación:

Ninguna

**8.- Comentarios adicionales:**

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/10/2013 04:32:48p.m.

Fecha de aprobación: 11/12/2013 12:44:01p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez