



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se amplia parque al otro extremo y se mejora carretera 57.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
Siguen los mejoramientos de la carretera 57 y la urbanización del polígono del otro extremo del Parque Industrial.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/11/2013 04:14:20p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:41:25a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez