



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Diciembre 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Jose Carlos Perez Lara</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 4

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se amplia parque al otro extremo y se mejora carretera 57.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Cruces De Servicios.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 02/12/2013 12:54:41p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 09:46:13a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Diciembre 2013</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Jose Carlos Perez Lara</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 02/12/2013 12:54:41p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 09:46:13a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez