



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	10-Jan-2014 10-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos:
No Aplica

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 6

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ampliaciones De Plantas y Mejoramiento De Suelos.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez