



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2014 06-Apr-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA LA MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez