



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-May-2014 06-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

SE REMUEVEN ARBOLES CERCA DEL DUCTO DE GAS FRENTE DEL USUARIO DE BRAVO ENERGY SIN AFECTACION  
ALGUNA

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNO AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNO AL MOMENTO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 20-Jun-2014

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez