



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Apr-2015 06-May-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizaron sondeos por motivos de remodelacion de establecimientos de los clientes.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

remodelacion de banquetas de 2 clientes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

4 excavaciones en el mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2015  
Fecha de aprobación: 17-Jun-2015  
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez