



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2015 06-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
N/A  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0  
b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se instalaron nuevos postes en la calle de la interconexion  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO  
\_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO  
\_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO  
\_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
NO  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2015  
**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez