



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Feb-2016 06-Mar-2016 REV. 0
LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUENAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
NO HAY CRUCES

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUENE ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO LOS DERECHOS DE VIA Y SEÑALAMIENTOS.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
1

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 11-May-2016
Fecha de aprobación: 11-May-2016
Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez