



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-May-2016 06-Jun-2016 REV. 0
LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: SIN CRUCES EN ARROYOS

2.- Estado de registro de válvulas: BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

SE ESTÁN REALIZANDO SONDEOS CON EL ÁREA DE CONSTRICCIÓN PARA DETECTAR LA UBICACIÓN Y PROFUNDIDAD DEL DUCTO, EL ÁREA DE SEGURIDAD Y DE OPERACIONES ESTA REALIZANDO SUPERVISIONES DE ESTAS OBRAS.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2016
Fecha de aprobación: 18-Jun-2016
Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez