



SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>12/03/2013</u>	REV. 0 RO-014
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>			

Descripción general de condición anormal

Se Tuvo Una Fisura En Ducto Por Defecto De Fabrica en Gasoducto de 6"

Ubicación: Tuberia de polietileno

Causa aparente Diseño

Efectos Se Tuvo Una Fisura En Ducto Por Defecto De Fabrica en Gasoducto de 6"

Acción correctiva Reemplazo de material

Observaciones

En Av. Manufactura, Después de las vías de FFCC y de la válvula de seccionamiento VS-I-5 que suministra gas a KH Mex, Diseño del Material, Se Reemplaza Por Un Tramo de 12 Metros De Tubería Ya Probada Del Sistema Salamanca por medio de 2 Coples de 6"D.N.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 02:51:32p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:41:09p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez