



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>01/04/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

Se Tuvo Nuevamente Una Fisura En Ducto De 6" Por Defecto De Fabrica, Casi A La Par De Una Anterior Por Mismos Motivos.

Ubicación: Tuberia de polietileno

Causa aparente Diseño

Efectos o Nuevamente Una Fisura En Ducto De 6" Por Defecto De Fabrica, Casi A La Par De Una Anterior Por Mismos M

Acción correctiva Reemplazo de material

Observaciones

En Av. Manufactura, Después de las vías de FFCC y de la válvula de seccionamiento VS-I-5 que suministra gas a KH Mex, 10 metros Antes de la ultima Fuga, Diseño del Material, Se Reemplaza un Lote de Aproximadamente 200 Metros de Longitud y Se Realiza Direccional Desde antes de las vías del FFCC.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 02:55:24p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:41:33p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez