



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 20-Apr-2015
LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: Sin Frecuencia

Localizacion y tipo de la falla: PIQ
Fecha de falla: Lunes, 20 de Junio de 2016

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:
Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: N/A
Otro (Especificar): N/A

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing

Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#

Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: Escape: N/A

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: N/A Cedula: N/A
Polietileno Alta Densidad: N/A Cedula: N/A
Polietileno Baja Densidad: N/A Cedula: N/A

Tamaño de Tubería: N/A

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: N/A

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): N/A

Sobre nivel de piso: N/A Subterráneo: N/A

Naturaleza de la reparación: N(A)

Fecha de Inicio: Lunes, 20 de Junio de 2016 Fecha de Terminación: Lunes, 20 de Junio de 2016

Material utilizado en la reparación: N/A

Equipo utilizado: N/A

Comentarios: NO SE PRESENTO NINGUNA CLASE DE REPARACION EN EL SISTEMA OPERATIVO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez