



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos		RO-014

Descripción general de condición anormal

Se Tuvo Nuevamente Una Fisura En Ducto De 6" Por Defecto De Fabrica, Casi A La Par De Una Anterior Por Mismos Motivos.

Ubicación: Tubería de polietileno

Causa aparente Diseño

Efectos Fugas

Acción correctiva Reemplazo de material

Observaciones

En Av. Manufactura, Después de las vías de FFCC y de la válvula de seccionamiento VS-I-5 que suministra gas a KH Mex, 10 metros Antes de la ultima Fuga, Diseño del Material, Se Reemplaza un Lote de Aproximadamente 200 Metros de longitud y Se Realiza Direccional Desde antes de las vías del FFCC.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____