

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |  |             |                         |               |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO:    | 11-Aug-2015 10-Sep-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca                      | FRECUENCIA: | MENSUAL                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
 EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:  
 EN BUEN ESTADO

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 14-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 14-Mar-2016

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales