



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24/07/2012 10:01:54p.m.

Fecha de aprobación: 26/07/2012 04:31:44p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal