



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen cruzamientos o excavaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 no

b) Cambio de vegetación:
 no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/10/2012 01:58:12p.m.

Fecha de aprobación: 05/11/2012 01:47:08p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal