



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen cruzamientos o excavaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 no

b) Cambio de vegetación:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/02/2013 03:39:53p.m.

Fecha de aprobación: 13/03/2013 04:49:29p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal