



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizados

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no existe

b) Cambio de vegetación:
no existe

8.- Comentarios adicionales:

se detecto un undimiento en las valvulas de seccionamiento VS 06 y VS07 que seccionan la caseta de Monsanto y disparo a futuro, se encuentran fuera de la planta de Monsanto

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 16/07/2013 03:27:23p.m.

Fecha de aprobación: 23/07/2013 07:25:09a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca