



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizados

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

señalizados, 2 presentan undimiento

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

se tiene contacto con FERROMEX, se pretende contruir via de tren paralela a la existente

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: no existe

b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

durante el recorrido se identifican un undimiento el las valvulas de seccionamiento VS-06 y VS-07, no afecta su operatividad

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/07/2013 12:56:49p.m.

Fecha de aprobación: 25/07/2013 09:09:03p.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca