



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: señalizados
- b) Cruces de ferrocarril: señalizados
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

señalizadas

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

cruzamiento de vía paralela de ferrocarril

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

sondeo para proteccion de ducto afectado por el cruce de la ampliacion de la vía

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
no existe

b) Cambio de vegetación:  
no existe

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza la protección en la parte del ducto que se vera afectada por el cruzamiento de la ampliación de la vía ferroviaria, así como la re ubicacion de la ventila del encamizado

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/10/2013 12:28:34p.m.

**Fecha de aprobación:** 29/11/2013 08:37:46a.m.

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca