



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

señalizados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

proteccion cruce con ferrocarril

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no existen

b) Cambio de vegetación: no existe

8.- Comentarios adicionales:

Durante este periodo, se construye protección para la ampliación de vía ferroviaria, también se re ubica el venteo existente

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/12/2013 12:42:14p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:48:11a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/12/2013 12:42:14p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:48:11a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca