



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: SEÑALIZADOS

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

señalizado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

ampliacion Unifoods, Dipasa

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

interconexion con ampliacion

**7.- Indicaciones de fuga**


a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

las placas en los postes se encuentran algo deterioradas, se programa su remplazo

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/12/2013 12:20:37p.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:48:52a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30/12/2013 12:20:37p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:48:52a.m.

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca