



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	11-May-2014 10-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Señalizados

b) Cruces de ferrocarril:
Señalizado

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizados

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Aug-2014
 Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca