



SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.

FECHA DE LA REPARACIÓN:

**REV. 0**

LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal

**RO-013**

**Ubicación:** brida de filtro coalescente en interconexion

**Justificación (origen de la falla):**

se presenta una fuga en la brida

**Procedimiento empleado:**

reemplazo de sello

**Descripción general:**

en la asada inspeccion de fugas se encontro una en la brida de la tapa del filtro coalescente.

**Herramientas y equipos empleados:**

torquimetro, detercord e gas

Nombre de la empresa contratista: igasamex

**Evidencias fotográficas de reparación:**



imagen  
no  
disponible

imagen  
no  
disponible

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por:

Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por:

Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE REPARACIONES**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.

FECHA DE LA REPARACIÓN:

REV. 0

LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal

RO-013

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Neftalí López