



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-May-2015 06-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado

c) Cruces de arroyos:

No hay

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo una bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes a lo largo del ducto y no se encuentran novedades.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No hay.

b) Cambio de vegetación:

No hay.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

02-Nov-2015

Fecha de aprobación:

10-Nov-2015

Elaborado por:

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por:

Neftalí López