



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2015 06-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
Buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:
No hay

2.- Estado de registro de válvulas:
Sólo una bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan pagtrullajes sin encontrar ningún problema a lo largo del ducto.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No hay.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No hay.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No se presenta

b) Cambio de vegetación:
No se presenta

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Nov-2015

Fecha de aprobación: 10-Nov-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López