



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|------------------|
| SISTEMA: | <u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Febrero 2012</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Autopista Mexico Tulancingo OK

b) Cruces de ferrocarril: en buenas condiciones

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
una bajo custodia de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no existe

b) Cambio de vegetación:
no la hay

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 11/10/2012 09:48:52a.m.

Fecha de aprobación: 12/10/2012 08:04:34p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez