



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Marzo 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: crece de Autopista Mexico - Tulancingo Ok
- b) Cruces de ferrocarril: en buenas condiciones
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

solo existe una y esta bajo resguardo de PGPB

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no los hay

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11/10/2012 09:52:29a.m.

**Fecha de aprobación:** 12/10/2012 08:04:43p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez