



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: ok

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

solo uno resguardado por PGPB

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

nolas hay

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no hay

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

no

b) Cambio de vegetación:

no

**8.- Comentarios adicionales:**

Se recomienda la instalacion de 3 tomas de potencial con su respectivo anodo de sacrificio

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 20/11/2012 04:29:32p.m.

**Fecha de aprobación:** 20/11/2012 04:49:01p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez