



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: Autopista Mexico-Tulancingo
- b) Cruces de ferrocarril: en buen estado
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

existe uno bajo el resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no se han realizado

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

Se recomienda la instalacion de 3 tomas de potencial con su respectivo anodo de sacrificio

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/11/2012 04:32:52p.m.

Fecha de aprobación: 20/11/2012 04:51:21p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez