



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
n/a

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 5

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23/09/2013 04:53:38p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2013 03:01:18p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez