



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Marzo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buenas Condiciones

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
n/a

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 5

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No las Hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 23/09/2013 05:01:16p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2013 10:36:11p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez