



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jan-2015 06-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
SÓLO UNA BAJO RESGUARDO DE PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes sin encontrarse ninguna novedad a lo largo del ducto.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO HAY

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO HAY

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Nov-2015

Fecha de aprobación: 10-Nov-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López