



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jul-2015 15-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
todo se encuentra correctamente

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Aug-2015

Fecha de aprobación: 24-Aug-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez