



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2011</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: 3

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO HASTA EL MOMENTO, SOLO COMERCIOS MÓVILES.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

ACTIVACIÓN DE ÁNODOS.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LA ACTIVACIÓN DE ÁNODOS POR MEDIO DE SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 13/09/2012 11:46:02a.m.

**Fecha de aprobación:** 09/10/2012 04:31:46p.m.

**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez

**Aprobado por:** Neftalí López